




3D METAL MODEL



3DJS067




拼装方式

● 插入扣孔, 平折 90°

▲ 插入扣孔, 旋转 90°






金属部件




⚠ 请小心处理金属边料, 以防划伤

拼装步骤




将飞机的鼻子
轻轻的推入机身
尽量不留缝隙


6





7



8




非纹理面



9


纹理面



圈起的扣点不需要折叠/扭转


11

10




12

13



14

15




16

17



非纹理面


注意: 此处3个扣点都是掰平的




18

非纹理面

注意: 此处3个扣点都是掰平的




19



20

21



22